



INFORME INFRAESTRUCTURA – OCTUBRE 2019



SAN SEBASTIAN

DESARROLLADO POR EIDICO

PINTURA



- Se pintaron 56 farolas en Ntra. Señora de La Paz, completando así el área.
- Continuamos pintando farolas en Ntra. Señora de Itatí. Hasta el momento se pintaron 14.



PINTURA



- Se pintaron 530 m de cordones de rotondas y puentes en Ntra. Señora de La Paz y Ntra. Señora de Loreto. Continuamos por Ntra. Sra. de Itatí.



PINTURA



Seguimos reparando y pintando tapas de pozos cloacales y tableros de bombas de las distintas áreas y los espacios comunes.



PINTURA




- Pintura y cartelería nueva de pedestales en el Golf
- Cartelería nueva en acceso Boote y bulevares



PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES



- Finalizó la construcción de la cuba y conexión a la nueva planta de tratamiento de efluentes



CAMINOS



- Continuamos el mantenimiento con escoria de caminos.
- Bacheo en áreas y bulevares



SEGURIDAD



- Mantenimiento periódico de barreras y porteros en los accesos a las áreas.
- Se colocaron las barreras y porteros de acceso en Ntra. Señora del Carmen.





Avanzamos con el cierre perimetral de San Sebastián en los sectores faltantes:



SECTOR DEPORTIVO



- Riego de plantas en Vivero.
- Limpieza de Pileta.



ESPACIOS VERDES



- Continuamos con el corte de pasto en sectores comunes, como sector colegios y comercial, bulevares e hípico:

